


## 09 MONTAGE DES CCPI




1 Rabattre les supports de CCPI et serrer les vis.

2 Former le câble conducteur et visser le CCPI sur son support.

**SI RACCORDEMENT SOUS TENSION, UTILISATION DE L'OUTILLAGE ISOLÉ.**


## 10 EXEMPLE RACCORDEMENTS CLIENTS

- 1 Replier l'étiquette vers l'extérieur.
- 2 Introduire les câbles.
- 3 Placer une frette (non fournie) pour maintenir le câble au socle.
- 4 Raccorder les câbles aux CCPI et serrer les vis (4 N.m).



**SI RACCORDEMENT SOUS TENSION, UTILISATION DE L'OUTILLAGE ISOLÉ.**

## 11 FERMETURE DU CAPOT




6 Poser les scellés.

2 Prédéformer le capot et les trappes selon diamètres de câbles (parties grisées).

## PRISES DE RÉALIMENTATION

- 1 Retirer le capot, le cache bornes et une trappe pour permettre l'accès.
- 2 Connecter chaque prise de réalimentation et remonter le capot pour utilisation en réalimentation.
- 3 Après intervention, remonter le cache bornes et la trappe pour rétablir les degrés de protection initiaux.




## MATÉRIEL DE BRANCHEMENT BASSE TENSION

### DISTRIBUTEUR À CCPI D'INTENSITÉ ASSIGNÉE 200A pour COLONNES ÉLECTRIQUES 3 OU 6 DÉPARTS

selon spécification Enedis HN 62-S-35

## RÉFÉRENCES



| Références matériels               | Enedis    | Depagne    |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Distributeur de niveau - 6 départs | 69 02 476 | 102 476 00 |
| Distributeur d'arrivée - 3 départs | 69 02 477 | 102 477 00 |

| Maintenance - Références pièces détachées | Enedis    | Depagne    |
|---|-----------|------------|
| <b>Ensemble CCPI</b>                      |           |            |
| Monophasé 60 A (1N + 1Ph)*                | 69 40 521 | 102 521 00 |
| Triphasé 60 A (1N + 3Ph)*                 | 69 40 523 | 102 523 00 |
| Monophasé 60 A (1N long + 1Ph)*           | -         | 102 524 00 |

#### Cartouche fusible à couteau - Taille 00

|                    |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| Barrette de neutre | 69 43 512 | 910 050 00 |
| Phase AD 60 A      | 69 43 513 | 910 532 00 |

\* Disponibles en CCPI Unipolaire - Taille 00.

Pour toute autre pièce détachée, contacter notre service commercial.

#### Maintenance - Fin de vie


Démonter le matériel.

Trier les métaux et les matériaux synthétiques dont la matière est identifiée selon les normes ISO 1043-1 et NF EN ISO 11469.

Valoriser les matériaux ainsi collectés dans des installations agréées.

## CONFIGURATIONS

Exemples de configurations verticales : (possibilité de superposer jusqu'à 3 distributeurs et configurations identiques en position horizontale)




#### LÉGENDES :

- Borne de connexion principale NEUTRE
- Borne de connexion principale PHASE
- Ensemble CCPI Monophasé 60 A
- Ensemble CCPI Triphasé 60 A

\* ATTENTION : ensemble avec 1N long

**DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE : PAS DE CCPI CÔTÉ CÂBLE D'ARRIVÉE.**


## 01 COMPOSITION DU COLIS




### Outillage (non fourni)




### Outillage isolé (non fourni)




## 02 OUVERTURE DU CAPOT




## 06 RACCORDEMENT PUISSANCE - NIVEAU




## 03 POSITIONNEMENT ET FIXATION MURALE (6 TROUS PRÉCONISÉS)




## 07 RACCORDEMENT PUISSANCE - ARRIVÉE



## 04 ACCÈS AU RACCORDEMENT



## 05 PRÉPARATION DES CÂBLES



## 08 RACCORDEMENT DES CCPI - NIVEAU / ARRIVÉE

